

Relevante tanktechnische Anlagen	Probe	Entnahmestelle	Entnahme Tiefe [m u. GOK]	MKW ⁽²⁾ [mg/kg]	BTEX ⁽¹⁾ [mg/kg]
Altöltank 3.000 L	200318_1	Sohle	ca. 2,5	89	n.b.
	200318_2	Westliche Wand	ca. 1,5	65	n.b.
	200318_3	Nördliche Wand	ca. 1,5	56	n.b.
	200318_4	Südliche Wand	ca. 1,5	<50	n.b.
	200318_5	Östliche Wand	ca. 1,5	<50	n.b.
Tankfeld	200318_6	Sohle	ca. 4,2	110	n.b.
	200318_7	Südliche Wand	ca. 3,0	110	n.b.
	200318_8	Östliche Wand	ca. 3,0	<50	n.b.
	200318_9	Westliche Wand	ca. 3,0	130	n.b.
	200318_18	Westliche Wand	ca 3,0	150	n.b.
	200318_19	Östliche Wand	ca. 3,0	<50	n.b.
	200319_23	Sohle	ca. 4,2	100	0,062
	200319_24	Sohle	ca. 4,2	<50	n.b.
	200318_15	Nördliche Wand	ca. 3,0	88	n.b.
Tank OK 50.000 L	200318_16	Nördliche Wand	ca. 3,0	91	n.b.
	200318_17	Westliche Wand	ca. 3,0	<50	n.b.
	200318_20	Östliche Wand	ca. 3,0	190	n.b.
	200319_21	Sohle	ca. 4,2	72	n.b.
	200319_22	Sohle	ca. 4,2	91	n.b.
	200318_10	Sohle	ca. 0,4	96	n.b.
Zapfsäulen	200318_11	Sohle	ca. 0,4	220	n.b.
	200318_12	Sohle	ca. 0,4	63	n.b.
	200318_13	Sohle	ca. 0,4	270	n.b.
	200318_14	Sohle	ca. 0,4	64	n.b.
	200319_29	Sohle	ca. 0,4	86	n.b.
Fernfüllschacht	200319_28	Sohle	ca. 0,7	150	n.b.
Abscheider (Tankfeld)	200319_25	Sohle	ca. 2,4	76	n.b.
	200319_26	Nördliche Wand	ca. 1,5	100	n.b.
	200319_27	Östliche Wand	ca. 1,5	140	n.b.
Abscheider (Waschhalle)	200319_30	Sohle	ca. 1,8	69	n.b.
	200319_31	Östliche Wand	ca. 1,2	91	n.b.
	200319_32	Westliche Wand	ca. 1,2	<50	n.b.
	200319_33	Südliche Wand	ca. 1,2	94	n.b.
	200319_34	Nördliche Wand	ca. 1,2	250	n.b.

Beurteilungswerte:

MKW⁽²⁾: 1.000 mg/kg

BTEX⁽¹⁾: 10 mg/kg

 Überschreitung der Beurteilungswerte

1: Summe der Komponenten (Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylole) inklusive TMB, Cumol und Styrol

2: Mineralölkohlenwasserstoffe (C10 – C40)

n.b.: nicht nachweisbar